

# Mazur D-350

W modelu Mazura wkraśl się błąd, w cz. 1j jest otwór na wręgę 1o, a powinien on być w cz. 1f. Poniżej znajdują się poprawione elementy oraz poprawione dwa rysunki. Przepraszamy za utrudnienia.

