

Errata do modelu:
PZL-130 TC-II ORLIK

W modelu PZL-130 Orlik, w wyniku niedopatrzenia brakuje dwóch wręg - C i D, oraz pomyłona jest numeracja. Część W4 - duże żebro skrzydła jest opisana jako W6, natomiast część 14a powinna być opisana jako część 15a. Za utrudnienia przepraszamy.



Dla ułatwienia samodzielnego wykonania oszklenia kabiny, zamieszczamy poniżej szkielet kabiny.

