

# PBJ1H

W modelu PBJ-1H wkrađł nam się błąd, w wycinance brakuje części wyposażenia strzelca ogonowego, elementy te są zamieszczone poniżej. Zamieszczone są wszystkie elementy, żeby po wydrukowaniu kolor przedziału strzelca był jednolity. Ponadto w modelu należy zakleić zapasem koloru miejsce przyklejenia cz. G2a, natomiast części: B12, B12a (zielone), G2, G2a, G3, G4, G5, G7 i G8 nie są potrzebne do wykonania modelu PBJ-1 H. Przepraszamy za utrudnienia.

